

2025年11月11日
湘南モノレール株式会社

鉄道信号システムに係る緊急点検について

関東運輸局からの指示を受け全線の緊急点検を行ったところ、関連する不具合を発見したことをお知らせいたします。

ご利用のお客様並びに関係する皆様にご心配をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

記

1. 点検概要


対象：信号システム上、列車同士が進路を支障する可能性が考えられる駅（計4駅）

内容：信号システムの条件設定の確認、実地測定による離隔距離の確認

2. 点検結果

不備を確認した駅：1駅（富士見町駅）

信号システムの条件設定には不備は有りませんでしたが、列車を検知する装置の取付位置により、列車同士の離隔距離が十分に保たれない可能性があることが判明しました。



3. 点検結果を踏まえた対応

不備箇所において列車交換の際に下り列車がホームの所定の停止位置にない場合には、下り列車が進路を支障する場所に無いことを指令所が確認し、上り列車は指令所の許可を得た後でなければ出発できない運用とする。

4. 不備の原因

当初設計からの列車を検知する装置の取付位置の問題と思われますが、詳細は不明です。

5. 今後の対策

列車を検知する装置の取付位置を変更する工事を行います。

以 上